



Finalit No. 5

Odstraňovač ochranných vrstev



- Pro odstraňování starých ochranných vrstev a impregnace, např. vosku, akrylátu, disperzí, podlahového vosku, leštidel, silikonu, epoxidové pryskyřice či laků
- pH: Nevztahuje se
- Používat neředěný.
- 1 litr vystačí až na 20 m² plochy, podle stupně znečištění.



1. Informace o produktu Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev

a) Použití

Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev je vhodný pro všechny povrchy, které **nejsou citlivé na rozpouštědla**. Nehodí se na povrch jako pryskyřicí vázané průmyslové podlahy, omítky, barvy, aglomerovaný mramor, podlahové krytiny ze syntetické pryskyřice apod.

Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev neleptá měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec a terazzo ani když je smíchán s produkty *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* a *Finalit No. 39 Kompakt* v poměru 1:1:1.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Pořídte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
- Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Můžete rovněž použít speciální, kyselinovzdorné plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čističoho prostředku Finalit No. 5, nebo směsí produktů *Finalit No. 1 Intenzivní čistič*, *Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev* a *Finalit No. 39 Kompakt* v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističe bude snížen! V případě, že staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrabáním do povrchu), b) politím povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne).
- Vypněte podlahové topení!

b) Aplikace přípravku



- Aplikujte čistý / neředěný.
- 1 litr přípravku vystačí až na 20 m² povrchu.
- Naneste přípravek a vykartáčujte. Poté nechte působit 5-10 minut.
- Povrch důkladně opláchněte vodou.
- Pokud je třeba, postup opakujte a přípravek nechte působit déle.
- Doporučujeme přípravek nejprve vyzkoušet.

POZOR! Plastové předměty a plastem kryté předměty (např. vany, fitinky, tyče na sprchové závěsy, okenní a dveřní rámy atd.) před prací pečlivě zakryjte speciální páskou odolnou vůči rozpouštědlům a kyselinám. Páska nesmí zanechávat zbytky lepidla! *Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev* poškozuje barvy, dokonce i při smíchání s produkty *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* a *Finalit No. 39 Kompakt* v poměru 1:1:1. Doporučujeme nejprve provést zkoušku.

2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev

a) Zvýšení účinnosti přípravku

Pro zvýšení účinnosti přípravku Finalit No. 5 na určité ochranné vrstvy je možné jej smísit s produkty *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* a *Finalit No. 39 Kompakt* takto:

- 1 díl prostředku *Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev*
- 1 díl prostředku *Finalit No. 1 Intenzivní čistič*
- 1 díl prostředku *Finalit No. 39 Kompakt*

b) Odstraňování vosků

Naneste směs produktů *Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev*, *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* a *Finalit No. 39 Kompakt* v poměru 1:1:1. Nechte působit cca 5 minut a postupu zopakujte, dokud se vosk nezačne rozpouštět. Zbytky lze odstranit křemičitým pískem zrnitosti 0,1-0,5 / 0,5-1,0 / 0,5-2 mm (v závislosti na poréznosti kamene) a jednokotoučovým strojem s hnědým podlahovým padem nebo brusným křemičitým kartáčem o hrubosti 80 a vodou.

c) Zbytky epoxidové pryskyřice

Po práci s epoxidovou pryskyřicí většinou zůstávají zbytky. Lze je odstranit přípravkem *Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev* nebo směsí popsanou v předchozím odstavci (1:1:1). Nechte působit po dobu cca 1 hodiny. Pro dokonalé odstranění použijte křemičitý písek zrnitosti 0,1-1 mm a jednokotoučový stroj s hnědým podlahovým padem nebo brusný kotouč hrubosti 180 a vodu.

Stejný postup lze uplatnit na hrubé či nopové keramické dlaždice s protiskluzovou úpravou R11, R12 a R13) a rovněž na pískované či tryskané granitové bloky, které byly tmeleny epoxidovou pryskyřicí.

3. Všeobecná doporučení

a) Nepříjemný zápach

Pokud s produktem *Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev* pracujete v interiérech, **ZAJISTĚTE DŮKLADNÉ VĚTRÁNÍ**. V případě dráždění lze zápach zmírnit jeho smícháním s produkty *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* a *Finalit No. 39 Kompakt* v poměru 1:1:1. Doporučujeme nejprve provést zkoušku!

b) Houževnaté ochranné vrstvy

K rozpuštění houževnatých vrstev aplikujte Finalit No. 5 (nebo směs 1:1:1) popsanou v předchozím odstavci a nechte působit přes noc. Následující den aplikujte produkt několikrát znovu v intervalech 5-10 minut, dokud se vrstva nezačne rozpouštět. Při odstraňování vrstvy impregnace „Fleckstop Plus“ je nutná doba působení 12 hodin.

c) Čištění terakoty, cihel, klinker cihel, starých mramorových podlah a polygonálních dlaždic

Tyto materiály mají obvykle široké a zapuštěné spoje, které lze čistit směsí 1:1:1 popsanou výše. Použijte jednokotoučový stroj s hnědým podlahovým padem nebo brusný kartáč hrubosti 180, dostatek křemičitého písku zrnitosti 0,1-1,0 mm a vodu.

4. Specifikace výrobku

Vzhled: Kapalný, bezbarvý
Hodnota pH: Nevztahuje se
Balení: Kovová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l
Skladování: Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

5. Bezpečnostní pokyny

Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

6. Upozornění

Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.